

## О материалах

Универсальный клей-герметик **Рабберфлекс-50** предназначен для эффективного решения двух взаимосвязанных задач: конструкционного склеивания и герметизации. Применяется в конструкциях, подвергающихся умеренным механическим воздействиям (вес, ветровые и вибрационные нагрузки, давление воды и т.д.). Используется при строительстве и ремонте объектов промышленного и гражданского назначения.

## Преимущества

- Высокотехнологичен и удобен в применении.
- Под воздействием естественной влажности воздуха формируется резиноподобный шов с высокой устойчивостью к климатическим и механическим нагрузкам.
- Экономичен в использовании и исключает производственные потери, связанные с вынужденным прекращением работ из-за неблагоприятных погодных условий и т.п. (применение двухкомпонентных композиций, к примеру, предусматривает обязательную выработку приготовленной смеси).
- Обеспечивает адгезию к бетону, мрамору, граниту, камню, стеклу, дереву, ПВХ без предварительного грунтования.
- Формирует эстетический шов: не стекает с вертикальных и наклонных поверхностей при нанесении толщиной до 1 см.
- Не вспенивается и не дает усадки, что позволяет точно рассчитать расход герметика для создания требуемого защитного слоя.
- Ремонтпригоден за счет отличной самоадгезии.
- После отверждения легко окрашивается любыми фасадными красками.

## Технические характеристики

| Наименование характеристики                           | Значение                  |
|---|---------------------------|
| Цвет  | Белый, серый, черный      |
| Плотность, г./см. <sup>3</sup>                        | 1,45                      |
| Консистенция до отверждения                           | Тиксотропная вязкая масса |
| Сопротивление оползанию, согласно ISO 7390            | Отличное                  |
| Время пленкообразования при +23°C и влажности 50%     | 2 часа                    |
| Скорость вулканизации при +23°C и влажности 65%       | 1-3 мм./24 часа           |
| Твердость по Шору, согласно ISO 868, А                | 45-55                     |
| Относительное удлинение в момент разрыва (ASTM D 412) | >700%                     |
| Температура нанесения                                 | -10°C - +40°C             |
| Температура эксплуатации                              | -60°C - +90°C             |
| Максимальная кратковременная температура              | +120°C                    |

## Рекомендации по нанесению материала

- **Рабберфлекс-50** наносится на сухую поверхность, очищенную от грязи, масел, рыхлой ржавчины, осыпающейся краски.
- Гидроизоляция температурных швов в полах: шов предварительно теплоизолировать вспененным полиэтиленом (вилатермом). Укладка вилатерма в стык производится с 30-50%-ным поперечным обжатием с учетом предоставления необходимого пространства (0,5 - 0,8 см.) под дальнейшее заполнение герметиком. При герметизации особо нагруженных швов (бетонные плиты аэродромов и пр.) кромки шва рекомендуется предварительно обработать праймером **Гипердесмо-Д**, дать просохнуть 15 минут и нанести герметик **Рабберфлекс-50**.
- Вторичная герметизация стеклопакетов: нанести герметик поверх алюминиевой или пластиковой дистанционной рамки толщиной 0,3-0,5 см. с помощью ручного или пневматического пистолета.
- Разравнивание нанесенного слоя герметика производится с помощью шпателя в течение 15 минут после нанесения, придавая поверхности вогнутую линию.
- Герметик становится устойчивым к атмосферным осадкам (дождь, снег, град и пр.) через 1,5-2 часа после нанесения, прочным и упругим - через 24-48 часов при +23°C и относительной влажности 50-70%.
- Ресурс службы герметика во многом зависит от качества его нанесения: укладка состава независимо от сферы применения должна быть равномерной, без образования разрывов, наплывов или пустот.

## Расход

100 мл./п.м. при сечении шва 1 см<sup>2</sup>.

## Очистка инструмента

Сразу по окончании работ, очистку инструмента производят ацетоном или растворителем 646. После затвердения герметика, очистка инструмента производится только механическим путем.

## Меры безопасности

Не допускать продолжительного контакта с кожей. В случае попадания незатвердевшей массы в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

## Упаковка и хранение

**Рабберфлекс** упакован в фольгированные тубы 600 мл. (коробки по 24 шт.)  
Температура хранения от +5°C до +25°C.  
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев, с даты производства.

## Примечание

Для получения дополнительных инструкций или информации о совместимости герметиков **Рабберфлекс** с другими продуктами или технологиями, обращайтесь в отдел технического сопровождения **ООО «Эттрилат НТ»**.